

Số: 213 /QĐ-CTHTHHKVVI

Vinh, ngày 10 tháng 5 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về chủ trương sửa chữa tàu HOA TIÊU 02
trên đà định kỳ theo quy định của Đảng kiểm Việt Nam

CHỦ TỊCH
CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VI

Căn cứ Văn bản số 3356/TCTBĐATHHMB-KTKH ngày 28/12/2020 của Hội đồng thành viên Tổng công ty BĐATHH miền Bắc về việc tạm chấp thuận kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VI;

Căn cứ Quyết định số 519/QĐ-CTHTHHKV VI ngày 31/12/2020 của Chủ tịch Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VI về việc tạm giao kế hoạch SXKD năm 2021 của Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VI;

Căn cứ Báo cáo kết quả thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án: sửa chữa tàu HOA TIÊU 02 trên đà định kỳ theo quy định của Đảng kiểm Việt Nam của Phòng TCKT;

Căn cứ Báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương sửa chữa tàu HOA TIÊU 02 trên đà định kỳ theo quy định của Đảng kiểm Việt Nam của Hội đồng thẩm định Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VI,

Xét đề nghị Tờ trình số 212/TTr-CTHTHHKV VI ngày 10/5/2021 của Giám đốc Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VI về việc quyết định chủ trương sửa chữa tàu HOA TIÊU 02 trên đà định kỳ theo quy định của Đảng kiểm Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quyết định chủ trương sửa chữa tàu HOA TIÊU 02 trên đà định kỳ theo quy định của Đảng kiểm Việt Nam, với những nội dung như sau:

1. Mục tiêu:

Bảo dưỡng, sửa chữa và thay thế một số hạng mục, trang thiết bị của tàu để đáp ứng yêu cầu đưa đón hoa tiêu trong thời gian tới.

Đảm bảo cho tàu HOA TIÊU 02 đủ điều kiện hoạt động theo tiêu chuẩn quy phạm của của cơ quan Đảng kiểm Việt Nam.

Đảm bảo cho phương tiện khai thác bền lâu, phát huy tốt công năng trong quá trình sử dụng.

2. Quy mô: (có bảng hạng mục sửa chữa chi tiết kèm theo).



3. Nhóm dự án: nhóm C, công trình giao thông - hàng hải cấp IV.

4. Tổng kinh phí:

Dự kiến là: 1.027.305.564 đồng, (Bằng chữ: Một tỷ, không trăm hai mươi bảy triệu, ba trăm linh năm ngàn, năm trăm sáu mươi tư đồng).

Trong đó:

- Chi phí sửa chữa:	938.099.527	đồng
- Chi phí tư vấn:	46.067.311	đồng
- Chi phí khác:	13.217.204	đồng
- Dự phòng:	29.921.521	đồng

5. Cơ cấu nguồn kinh phí:

Sử dụng nguồn chi phí sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng các phương tiện thiết bị năm 2021 của Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VI theo Văn bản số 3356/TCTBĐATHHMB-KTKH ngày 28/12/2020 của Hội đồng thành viên Tổng công ty BĐATHH miền Bắc về việc tạm chấp thuận kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021; Quyết định số 519/QĐ-CTHTHHKV VI ngày 31/12/2020 của Chủ tịch Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VI về việc tạm giao kế hoạch SXKD năm 2021 của Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VI.

6. Địa điểm thực hiện: chờ đấu thầu theo quy định của Luật Đấu thầu và các văn bản pháp luật có liên quan của Nhà nước.

7. Thời gian thực hiện: quý II, III năm 2021.

8. Tiến độ thực hiện:

Phê duyệt chủ trương: tháng 5 năm 2021.

Lập, thẩm tra, thẩm định và trình phê duyệt dự toán: tháng 6 năm 2021.

Tổ chức lựa chọn nhà thầu: tháng 6 năm 2021

Thực hiện sửa chữa: tháng 7 - 8 năm 2021.

Hoàn thành và quyết toán: tháng 9 năm 2021.

9. Các nội dung khác (nếu có): không.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

Giám đốc Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VI có trách nhiệm lựa chọn, ký kết hợp đồng với đơn vị có chức năng theo quy định để chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thành việc lập, thẩm tra, thẩm định dự toán trình Chủ tịch công ty quyết định đầu tư dự án theo đúng quy định.

Điều 3. Điều khoản thi hành.

Giám đốc, Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Công ty TNHH MTV Hoa tiêu khu vực VI chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:


- Như điều 3;
- TCT ĐATHHMB (để báo cáo);
- Kiểm soát viên;
- Lưu: VT, TCHC.

CHỦ TỊCH CÔNG TY

Nguyễn Đức Bấy

10823
CÔNG TY
T. NHIỆM H. HẠN
MỘT THÀNH VIÊN
HOA TIÊU HÀNG HẢI
KHU VỰC VI
TP. VINH - T. NGHỆ AN

THE UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY



UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY

BẢNG HẠNG MỤC SỬA CHỮA CHI TIẾT

(Kèm theo Quyết định số: 213/QĐ-CTHTHHKV VI ngày 10/5/2021
của Chủ tịch Công ty TNHH MTV HTHH khu vực VI

Số TT	Hạng mục sửa chữa	Đơn vị tính	Số lượng	Tình trạng hư hỏng	Phương án sửa chữa
I	Phục vụ chung				
1	Đưa tàu lên, xuống đà	tàu	01		
2	Vệ sinh phụ vụ khảo sát tàu	tàu	01		
3	Chi phí kiểm tra dịch vụ kỹ thuật theo yêu cầu của quy phạm Đăng kiểm	tàu	01		
4	Đổi mô kê phục vụ sửa chữa	tàu	01		
5	Mài, siêu âm chiều dày tôn vỏ bao, tôn boong	điểm	180		
II	Phần vệ sinh, sơn trang trí				
1	Phun cát + sơn toàn bộ mặt ngoài tôn vỏ, tôn boong, ca bin, be sóng, lan can, thiết bị trên ca bin	m2	469	han rỉ	Phun cát làm sạch bề mặt + sơn
2	Gõ ri, mài đánh sạch, vệ sinh sạch các hầm	m2	407	han rỉ	Gõ ri làm sạch bề mặt + sơn
3	Vệ sinh kết dẫu (hệ số 1,5)	m2	32		Gõ ri làm sạch bề mặt + sơn
4	Gõ ri quét xi măng kết nước	m2	30	han rỉ	Gõ ri làm sạch bề mặt + quét xi măng
5	Kẻ đường nước, thước nước, vòng tròn đăng kiểm	tàu	1	mờ	Làm mới
6	Kẻ vẽ bảng hiệu tên tàu	tàu	1	mờ	Làm mới
7	Hệ đường ống toàn tàu	m2	15,7	han rỉ	Gõ ri làm sạch bề mặt + sơn
8	Neo và các phụ kiện của neo	bộ	2	han rỉ	Gõ ri làm sạch bề mặt + sơn
9	Gõ ri, sơn xích neo (tính hệ số 1,3)	m2	40	han rỉ	Gõ ri làm sạch bề mặt + sơn
10	Gõ ri, sơn la canh hầm máy 2 mặt	m2	41	han rỉ	Gõ ri làm sạch bề mặt + sơn
III	Phần vỏ tàu và thiết bị trên boong				
1	Tời kéo neo, bảng điều khiển neo	bộ	1		Bảo dưỡng
2	Khắc phục ổn định 2 neo	bộ	1	hoạt động lắc mạnh, ồn	Hoán cải góc thả neo

Y
HAN
VIEN
GHAI
VI
SHE P

3	Lắp neo	bộ	1	chưa lắp	Lắp và thử hệ thống
4	Kết nước sinh hoạt	cái	2.0	dung tích nhỏ	Nâng dung tích
5	Lan can trước ca bin thép ống D48x4	kg	65,1	chưa có	Làm mới
6	Thay lại kính ca bin trước (hệ số 2)	cửa	1	hỏng	Thay mới
7	Lắp đặt gạt mưa kính trước ca bin	bộ	1	chưa có	Làm mới
8	Hạ thấp cột đèn hành trình	cột	1	cao quá	Hạ thấp
9	Sửa chữa giá đèn hành trình 2 bên mạn	cái	2	hỏng	Thay mới
10	Bảo dưỡng hệ thống đèn hành trình	cái	8	hoạt động không ổn định	Bảo dưỡng, thay thế phụ tùng
11	Điều hòa không khí	bộ	2	hoạt động không ổn định	Bảo dưỡng, thay thế phụ tùng
12	Sàn gỗ ca bin	m2	35	hỏng	Thay mới
13	Máy VHF SamSung	bộ	1	hỏng	Thay mới
14	Hàn ốp ống xả	kg	70	chưa ốp	Ốp tôn
15	Móc lớp chống va	cái	80	mỗi hàn mòn vết	Hàn bổ sung
16	Lớp chống va D700	cái	40	hỏng, thiếu	Trang bị mới
17	Dây buộc tàu D50	m	200		Trang bị mới
18	Bảo dưỡng hệ thống lái	hệ	1	hoạt động không ổn định	Bảo dưỡng, thay thế phụ tùng
19	Thông gió hầm xéc tơ	cái	2	chưa có	Bổ sung
20	Dàn che nắng sau ca bin	bộ	1	hỏng	Sửa chữa
IV	Hệ van, ống				
1	Đường ống làm mát máy chính D76	m	14	hỏng	Thay mới
	Đường ống làm mát máy chính D60	m	4	hỏng	Thay mới
2	Đường ống thép đen làm mát máy phát điện D48	m	6	hỏng	Thay mới
	Đường ống thép đen làm mát máy phát điện D32	m	4	hỏng	Thay mới
3	Ống xả máy phát điện phụ, bầu giảm âm: ống thép đen D76	m	5	hỏng	Thay mới
4	Van tự đóng D50	cái	3	hỏng	Thay mới

	Van tự đóng D40	cái	1	hỏng	Thay mới
5	Thủ áp lực hộp van thông biển	hộp	2		Thủ áp lực
6	Bảo dưỡng bộ van thông biển	bộ	2		Bảo dưỡng
V	Hệ cứu hỏa				
1	Hạng cứu hỏa	bộ	2		
	Van góc D50	cái	1	hỏng	Thay mới
	Ống thép D50	m	0,5	hỏng	Thay mới
VI	Máy chính, máy phát điện				
	<i>02 Máy chính YANMAR</i>				
1	Bảo dưỡng mô tơ phát điện 12V (hệ số 1,3)	cái	2		Bảo dưỡng
2	Bảo dưỡng mô tơ đề (hệ số 1,3)	cái	2		Bảo dưỡng
3	Bảo dưỡng sinh hàn làm mát	cái	2		Bảo dưỡng
4	Cân chỉnh bơm cao áp	cái	2		Cân chỉnh
5	Cân chỉnh kim phun	cái	12		Cân chỉnh
	<i>01 Máy phát điện chính</i>				
1	Bảo dưỡng mô tơ phát điện 12V (hệ số 1,3)	cái	1		Bảo dưỡng
2	Bảo dưỡng mô tơ đề 380V	cái	1		Bảo dưỡng
3	Bảo dưỡng mô tơ đề (hệ số 1,3)	cái	1		Bảo dưỡng
4	Bảo dưỡng sinh hàn làm mát	cái	1		Bảo dưỡng
5	Cân chỉnh bơm cao áp	cái	1		Cân chỉnh
6	Cân chỉnh kim phun	cái	3		Cân chỉnh



[Handwritten signature]

